

(仮称)石那田インターチェンジ建設工事進捗状況



平成30(2018)年4月13日時点：樹木の伐採が完了しました。



平成30(2018)年6月1日時点：土の掘削作業が大分進んできました。

(仮称)石那田インターチェンジ建設工事進捗状況



平成30(2018)年7月10日時点 : 道路の形がわかるようになってきました。



平成30(2018)年9月6日時点 : 擁壁や水路を設置する作業を進めています。

(仮称)石那田インターチェンジ建設工事進捗状況



平成30(2018)年10月23日時点 : 擁壁や大型水路が完成し、盛土工事が進んでいます。



平成30(2018)年10月23日時点 : (上段)オンランプ (下段)オフランプ